


CHARGER UN PROGRAMME CONVERSATIONNEL

METTRE LE POTENTIOMETRE DES AVANCES A 2 %


ACTION SUR LA TOUCHE 

LE MENU **PIECE** APPARAÎT A L'ECRAN

ACTION SUR LES TOUCHES



POUR CHOISIR LE NUMERO DE LA PIECE
A USINER

ACTION SUR LA TOUCHE 

ATTENTION

ACTION SI 2 FOIS SUR LA TOUCHE



DEMARRAGE DE L'USINAGE
(Voir procédure usinage de la pièce)

OUVRIER PROGRESSIVEMENT LE POTENTIOMETRE DES AVANCES
TOUT EN OBSERVANT L'USINAGE (voir procédure)